

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAVAONALIHANTA RODINE
ADRESSE : LOT II F 59 BIS PRES ANDRAISORO, Tél. -
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **1233TAF**

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 912567/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 16/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge
Alain
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 03 MOIS - 16/02/2022