

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: LALAONIRINA RICHARD**

**ADRESSE : LOT G36 MAHABO, Tél. 0328491202**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2289UC**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2795

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOLIARA-MORONDAVA**

**RECU N° : 806337/TLR/011/SUR\_SITE/2021**

**Date : 30/07/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- POIGNETS PORTES INT A POSER
- RUPTURE DE FREIN
- TUYAUTERIE D'ECHEPEMENT A REPARER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON AV D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure	APTITUDE : <b>INAPTE</b>  Délai de réparation accordée : <b>2MOIS</b>	
---	---	--