

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** MANSOURALY AKBARALY CHABNAME  
**ADRESSE :** 55 RUE BERTHO PLLE 32/24 BAZAR BE, **Tél. //**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8854AD**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPEERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2740

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 12 000

**TVA :** Ar 2 400

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORONDAVA - TOLIARA**

**RECU N° : 919566/TLR/011/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 22/11/2021

**NET A PAYER : Ar 14 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)
- PNEU ARR D LISSE
- TRAIN AV A REVISER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne  
Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS**