## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** CIDASOA JEANNE

 $\label{eq:ADRESSE} ADRESSE: TANANA AMBONY, \textbf{T\'el}.~0330590344$  Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3490FC

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1650

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 924586/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- VEHICULE A PEINDRE
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- CREMAILLERE A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain Emilien

Opérateur : ANDRIANANTENAINA Tolojanahary

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS 26/12/2021