



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 869838/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 05/10/2021

NOM : DELMOTTE NICOLAS

ADRESSE : 53 G AMBOROMPOTSY

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 1321TBC

MARQUE :JMC

COMMUNE : TANA

GENRE : CAM

TYPE : X1041DLA2

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:63223

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :CB165211

PTC :5900

PAV :2400

CU :3500

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2014

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/04/2021

PATENTE : -

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au06/04/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1321TBC**

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

5900

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 14 400**