



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 869699/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 05/10/2021

NOM : SIMAMINDRA MARIE CLAUDINE

ADRESSE : V B 23 BIS A AMBATOROKA

TELEPHONE :

PROFESSION :AIDE SOIGNANTE

NUM IMM : 1034TAR

MARQUE :MAZDA

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JMZTB89A

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :21

N°SERIE DU TYPE:102524

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :10273518

PTC :2744

PAV :2062

CU :682

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 11/08/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIAMANAMPISOA VANESSA ROLANDE

Validité de circulation jusqu'au05/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1034TAR

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2744

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000