## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIAMBOAHANGY MAMINIAINA JOSIAS ADRESSE: LOT VA 26 M BIS TSIADANA-, Tél. 0322128703 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule:  $\bf 2368TBK$ 

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2475

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-FENERIVE-EST

-----

RECU N°: 861623/TNA/017/SUR\_SITE/2021

**Date**: 27/09/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VEHICULE SALE
- MOTEUR SALE
- CARTE GRISE ORIGINALE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo

Rodin

Opérateur: RANDRIAMANANTENASOA CHARLIE

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS ( 02

**OCTOBRE 2021)**