DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 914185/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 17/11/2021

NOM: RAHELINJANAHARY RINDRA

ADRESSE: IAC 128 E AMBOHIDRAPETO TELEPHONE:

PROFESSION: COUTURIERE

NUM IMM: 5024TBF MARQUE: PEUGEOT COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: 37ENFZE CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:32245307

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 6047469

PTC :1605 PAV :1120 CU :485

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1997

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 20/11/2018

NR LICENCE: DELIVREE LE: 20/11/2018

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au20/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:914185/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RAHELINJANAHARY RINDRA DATE 17/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5024 TBF

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : 1605

 DROIT
 Ar 18 000

 CARNET D'ENTRETIEN
 Ar 0

 PV
 Ar 2 000

 CARTE
 Ar 2 000

THT Ar 22 000
TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**