



**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 925852/ANT/023/SUR SITE/2021

**DATE :** 29/11/2021

**NOM :** RANDRIAMANANTSOA FARALY

**TELEPHONE :** 034 94 927 99

**ADRESSE :** LOT II B 226 BIS MAHALAVOLOHA

**PROFESSION :** MPIVAROTRA

**NUM IMM :** 6791TBE

**MARQUE :** HYUNDAI

**COMMUNE :** ANTANANARIVO

**GENRE :** VP

**TYPE :** WWH7BP

**CARROSSERIE :** BREAK

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 10

**N°SERIE DU TYPE:** XU022116

**PLACE ASSISE :** 9

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 2535

**PAV :** 1820

**CU :** 715

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1997

**USAGE EFFECTIF :** VP

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 17/08/2020

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 29/11/2021

**Nom du vérificateur :** GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto Jacques Aimé

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RAVO Voahanginirina Pierrette

**Validité de circulation jusqu'au** 26/11/2022

**APTE**