



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 875782/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 11/10/2021

NOM : MIALISON LOVA ANDRIANIAINA WILLY

ADRESSE : LOT II B 04EK 14 MIAKADAZA

TELEPHONE : 0331278940

PROFESSION :CONTROLEUR DES DOMAINE

NUM IMM : 2315TBH

MARQUE :DAEWOO

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 4M11BD

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :5

N°SERIE DU TYPE:YC380917

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1210

PAV :776

CU :434

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 11/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au12/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé2315TBH

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1210

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000