

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZANAMANANA HARIVAONDRAMAHALANA
ADRESSE : LOT ATO 211/V AMBATOMAINTY, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9139TBL**

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 29 000

TVA : Ar 5 800

NET A PAYER : **Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
IVATO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 915561/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 18/11/2021

NET A PAYER : Ar 34 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- BOITE A PHARMACIE NULLE
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc
Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS