

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAMILJAONA NIRINA AUGUSTE  
**ADRESSE :** LOT MS 102 MASINANDRIANA/, **Tél.** 0340139650  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9455TAH**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1095

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 874967/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/10/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN A MAIN INOPERANT
- PNEU AV D LISSE
- AMORTISSEUR ARR G SANS EFFET
- AMORTISSEUR ARR D SANS EFFET
- CARROSSAGE ROUE ARR D A REGLER

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS 11/12/2021**