DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 872761/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 07/10/2021

NOM: RAHAJASON HAINGO NIRINA

ADRESSE: LOT I V H 112 L AMBOHIMANANDRAY TELEPHONE:

PROFESSION: FONCTIONNAIRE

NUM IMM : 3512TV MARQUE :DAIHATSU COMMUNE : TANA

GENRE : VP TYPE : J100GMDE CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :7 N°SERIE DU TYPE:524071
PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1490 PAV :1035 CU :455

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1998

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 10/03/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée Validité de circulation jusqu'au07/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :872761/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAHAJASON HAINGO NIRINA DATE 07/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3512TV

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1490 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**