



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 862003/MGA/026/SUR\_SITE/2021

DATE : 28/09/2021

NOM : SERVICE PRO SARL

ADRESSE : LOT IVX 72 TER ANKAZOMANGA

TELEPHONE : 032 48 131 28

PROFESSION :-

NUM IMM : 6502TBA

MARQUE :JAC

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : HFC1125KR1

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :14

N°SERIE DU TYPE:3282074

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :1001454

PTC :15640

PAV :5640

CU :10000

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2013

USAGE EFFECTIF : TM10

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :14/09/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 28/09/2021

PATENTE : 0

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GP1C RAZANAJATOVO Théodore

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIANIRINA LEONCE

Validité de circulation jusqu'au28/03/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé6502TBA**

USAGE EFFECTIF :TM10

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

15640

DROIT

Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 25 000

TVA

Ar 5 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 30 000**