DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 929019/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 02/12/2021

NOM: RAZAFIMAHEFA FANJARIVONY

ADRESSE: LO II A 84 TANJOMBATO TELEPHONE:

PROFESSION: TECHNICIEN

NUM IMM : 5716TAF **MARQUE :**BMW **COMMUNE :** ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: DK71 CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:83.02130

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 1212330

PTC :1695 PAV :1235 CU :460

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1982

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 16/04/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 31/08/2020

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 02/12/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur : SAMATASY Junot Lauréa

Validité de circulation jusqu'au02/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 929019/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAZAFIMAHEFA FANJARIVONY DATE 02/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5716TAF

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5
PLACE DEBOUT :
PTC
1695

DROIT
Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN
Ar 0

PV
Ar 2 000

CARTE
Ar 2 000

THT Ar 22 000
TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**