DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 918393/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 22/11/2021

NOM: SAHONDRANIRINA NINAH LALA CHARLINE

ADRESSE: LOT VG 71 AMPARIBE 0340932657 TELEPHONE:

PROFESSION: COMMERCANTE

NUM IMM : 2219TAU MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : JU81VCBU CARROSSERIE :BREAK
SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :5 N°SERIE DU TYPE :.302700

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 422113

PTC :2190 PAV :1600 CU :590

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2012

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 20/10/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 22/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au22/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

DATE 22/11/2021



Nif : 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **De** : SAHONDRANIRINA NINAH LALA CHARLINE RECU N°:918393/ANT/004/SUR_SITE/2021

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: PTC 2190 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2219TAU