

PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 911847/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 15/11/2021

NOM: RALAIARIMORA DIEU DONNE

ADRESSE: CARREAU 3 B PLLE 11/47 MANGARANO II-0340552017/0347173039TELEPHONE:

PROFESSION: MARIN

NUM IMM : 8092AGMARQUE :NISSANCOMMUNE : TOAMASINAGENRE : TCPTYPE : WYGY60CARROSSERIE :BREAKSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :11N°SERIE DU TYPE:0834561

PLACE ASSISE: 12 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 330469

PTC :2700 PAV :1860 CU :840

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1991

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places **NR CARTE VIOLETTE**: 68823 **DELIVREE LE**: 23/11/2016

NR LICENCE: DELIVREE LE: 16/12/2020

PATENTE: - ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 15/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 15/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :911847/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De : RALAIARIMORA DIEU DONNE DATE 15/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8092AG

USAGE EFFECTTF :TPP ≤ 25 places

PLACE ASSISE: 12 PLACE DEBOUT: PTC 2700 DROIT Ar 15 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 25 000 TVA Ar 5 000

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 30 000