DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOARISOA WILFRED **ADRESSE** : LOT II N 189 BIS BESARETY, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0161TAE

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC: 8850

DROIT: Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 910917/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FEUX DE GABARIT G/D NULS
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- FEUX ROUGE G/D NULS
- COMMODO A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY Opérateur : NARIZO Estera Tatiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 15/01/2022