DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868134/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 04/10/2021

NOM: SANJAMASINAVALONA ALDON

ADRESSE: AV 173 BIS LOHARANOATO 0345365401 **TELEPHONE**: 0345365401

PROFESSION:-

NUM IMM: 1745TBN **MARQUE**:HUMMER **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP **TYPE**: DN1366 **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :ESSENCE N°SERIE DU TYPE:68297481 **PUISSANCE**:20

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: R68297481

PTC:2400 **PAV**:2000 CU:400

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 04/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur: RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée Validité de circulation jusqu'au04/10/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:868134/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: SANJAMASINAVALONA ALDON DATE 04/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1745 TBN

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

TIMBRE

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2400 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000

Ar 4 400

Ar 0

NET A PAYER: Ar 26 400