



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907437/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : RANDRIAMARO RALANTOARISOA ANDRIAMANGA

ADRESSE : LOT II O 109 TER ANJANAHARY

TELEPHONE : 0341612854

PROFESSION : OPERATEUR MINIER

NUM IMM : 4552TAA

MARQUE : HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : D4BF

CARROSSERIE : BREAK

SOURCE D'ENERGIE : GASOIL

PUISSANCE : 10

N°SERIE DU TYPE: 0 99 167

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR : ILLISIBLE

PTC : 2500

PAV : 1920

CU : 580

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1995

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 10/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur : GPHC RASOANAIVO Jean Marc

Le Chef de Centre

Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au 10/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4552TAA

USAGE EFFECTIF : VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2500

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000