DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RANDRIANARISOA PASCAL} \textbf{ADRESSE}: FKT ANALALAVA AMBOHIBARY, \textbf{T\'el}.~0338489285\\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{5625AH}$

USAGE EFFECTIF: CSUB

PLACE DEBOUT:

PTC: 2485

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 $4\,000$

 THT:
 Ar
 $13\,000$

 TVA:
 Ar
 $2\,600$

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORAMANGA - TOAMASINA

RECU N°: 909501/TNA/018/SUR_SITE/2021

Date: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU AV G LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC

ANDRIANJANAHARINIRINA HILHER

Opérateur: RAKOTOMALALA VONINIAINA ALISSA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 12 JANVIER

2021