## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ABELINE

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{RUE} \ \textbf{RADAMA} \ \textbf{1} \ \textbf{ERE} \ \textbf{TSARALALANA}, \ \textbf{T\'el}. \ \textbf{0344930312}$  Pour visite technique avec ou sans carnet du v'ehicule: 5865TU

**USAGE EFFECTIF:** TPP  $\leq$  25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2520

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 889621/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 22/10/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- MOTEUR SALE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS