

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MAHAJANGA-AMBOROVY**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 873973/MGA/020/SUR SITE/2021

**DATE :** 08/10/2021

**NOM :** RAMBOLAMIADANA SUZANE

**TELEPHONE :** 0324691221

**ADRESSE :** LOT 52 E 1 MAHAVOKY ATSIMO

**PROFESSION :** COMMERCANTE

**NUM IMM :** 3592ME

**MARQUE :** LAND ROVER

**COMMUNE :** MAHAJANGA

**GENRE :** VP

**TYPE :** LNABA8MOD

**CARROSSERIE :** BREAK

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 9

**N°SERIE DU TYPE:** WA611844

**PLACE ASSISE :** 5

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 1960

**PAV :** 1380

**CU :** 580

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1998

**USAGE EFFECTIF :** VP

**NR CARTE VIOLETTE :** -

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 18/08/2020

**PATENTE :** -2019

**ANI :-**

**Visite du :** 08/10/2021

**Nom du vérificateur :** GPHC RATOVOHERY M.Harifetra

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

**Validité de circulation jusqu'au** 10/08/2022

**APTE**