## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RALAMBOTIANA MAMY HENINKAJA **ADRESSE** : LOT II B 122 FA MANJAKARAY - 0340881541, **Tél**. 0343679191

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5471TBN

**USAGE EFFECTIF:** TM3 (Age >5 ans)

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 3200

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
 4 000

 THT:
 Ar
 10 000

 TVA:
 Ar
 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 920100/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- PHARE G/D NULS

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS