

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAMAMONJISOA JEAN ROGER CELESTIN  
**ADRESSE :** LOT 2 C 328 AMBALAFARY GARE, **Tél.** 0341222131  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9915FC**

**USAGE EFFECTIF:** AE (Age > 10ans)

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1190

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FARAFANGANA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 876592/FNR/022/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/10/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES
- MOTEUR SALE
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- SILENT BLOC BRAS INF D EN MAUVAIS ETAT

Nom du vérificateur :GPHC RAFIDIMANANA Ando  
F.Gildas  
Opérateur : RAJAIARILALA MARIE BRONDE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01MOIS**