

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 910165/ANT/010/SUR SITE/2021

**DATE :** 12/11/2021

**NOM :** ANDRIAMIHAJA NJARANIAINA LUC

**TELEPHONE :**

**ADRESSE :** LOT 108 BIS A/F AKANY FIRAISANA 0347271782

**PROFESSION :** RESPONSABLE SYSTEME D INFORMATION

**NUM IMM :** 3630TBN

**MARQUE :** HYUNDAI

**COMMUNE :** ANTANANARIVO

**GENRE :** VP

**TYPE :** NN81XP

**CARROSSERIE :** BREAK

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 10

**N°SERIE DU TYPE:** 2U059027

**PLACE ASSISE :** 7

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 2250

**PAV :** 1560

**CU :** 690

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2002

**USAGE EFFECTIF :** VP

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 12/11/2020

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 12/11/2021

**Nom du vérificateur :** Mr RAVELOKAMISY A.Jules

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RASATA Michela

**Validité de circulation jusqu'au** 12/11/2022

**APTE**