DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 917655/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 19/11/2021

NOM: RASOAMIARAMANANA JULIEN

ADRESSE: LOT 74 CITE MANDROSEZA 0334143332 **TELEPHONE:**

PROFESSION: AGENT DES CD

NUM IMM: 0644TV MARQUE : RENAULT **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE**: R1126 **CARROSSERIE** :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE**:4 N°SERIE DU TYPE:506920

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-

PTC:1020 **PAV**:660 CU:360

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1974

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 19/11/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina Validité de circulation jusqu'au21/11/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:917655/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RASOAMIARAMANANA JULIEN DATE 19/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0644TV

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1020 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000

TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0