

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

**RECU N° : 868132/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date : 04/10/2021**

**De: RAZAFIMAHARAVO IRENE COLOMBE**  
**ADRESSE : LOT IE 20 TSIANOLONDRON, Tél. 034 19 341 55**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2300FE**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2590

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIRISOLO JEAN  
ARNAUD  
Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS**