

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** BEMANANJARA RINDRA HARINAIVO CHRISTIANI  
**ADRESSE :** LOT 3604/K2/068B ANTOSOROROKAVO / 0340862523, Tél.  
0345895782

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9753FB**

**USAGE EFFECTIF:** TBR > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3200

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

**RECU N° : 863039/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 29/09/2021

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD  
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE CLEMENTINE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JOURS**