

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAMANOHISOA JULIE MINA
ADRESSE : LOT IVZ 111 G TER A ANDOHATAPENAKA I, Tél.
0347900596
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5576TBH

USAGE EFFECTIF: VL > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 31 000

TVA : Ar 6 200

NET A PAYER : Ar 37 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 875510/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 11/10/2021

NET A PAYER : Ar 37 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- BOITE A PHARMACIE NULLE
- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS-12/11/2021