

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RALIVAO JOELISOA MARIE CLAUDINE**  
**ADRESSE : LOGT 186 ANKATSO I, Tél. 0349941824**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6560TAA**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1635

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 930069/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 02/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 03 MOIS - 02/03/2022**