

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAZAFINDRANAIVOMANANA HANITRY NY LIVA
ROMINA**

**ADRESSE : LOT II E 36 BIS AMBOHIDAHY ANKADINDRAMAMY-, Tél.
0325051228**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5767TBN

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1485

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 930481/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 06/12/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAQ « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS 11/12/2021