



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908869/MGA/020/SUR_SITE/2021

DATE : 11/11/2021

NOM : RANDRIANASOA PAUL

ADRESSE : LOT 0202 J 0021 SECT IIMAHATSINJO

TELEPHONE :

PROFESSION :CHEF DE SERVICE

NUM IMM : 8837MD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : VP

TYPE : NM81WP1

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:U014215

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :136219

PTC :2550

PAV :1966

CU :584

ANNEE DE 1^{ere} MISE EN CIRCULATION : 2001

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/11/2019

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien

Le Chef de Centre

Opérateur :RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

Validité de circulation jusqu'au11/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8837MD

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2550

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000