DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RALAISOJA ANDRIAMIALISOA LALANIRINA AMBROISE ADRESSE : IPT 141ANTANETY, Tél. 0331250300

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7124TBH

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2515

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 864759/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- MOTEUR SALE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- AMORTISSEUR ARR G SANS EFFET

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS - 30/10/2021