



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874762/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 08/10/2021

NOM : RASOLOFO ADAMSON ANDRIANIRINA

ADRESSE : LOT II B 56 BIS AMPANDRANA ANDREFANA

TELEPHONE : 0331236587

PROFESSION :ECONOMISTE

NUM IMM : 1063TAK

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : 1HXO

CARROSSERIE :CI 2 P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:**112680

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1565

PAV :1120

CU :445

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 1993

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :RASATA Michela

Validité de circulation jusqu'au08/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1063TAK

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1565

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000