



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933185/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 07/12/2021

NOM : MAKBOULHOUSSEN MOUSTAPHA

ADRESSE : II K 36 MA SOAVIMASOANDRO

TELEPHONE : 0341176560

PROFESSION :RESPONSABLE DEPOT

NUM IMM : 3894TBN

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : BU51HP

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:3U065376

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1316

PAV :948

CU :368

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au07/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3894TBN

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1316

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000