## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 915070/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 17/11/2021

**NOM**: RAKOTONDRATSIMA

ADRESSE: LOT ANTSAKAVIRO **TELEPHONE:** 

PROFESSION:-/0344748530

**NUM IMM: 5348TAG MARQUE**: MERCEDES BENZ **COMMUNE: ANTANANARIVO** 

GENRE: VP **TYPE**: G638 **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:9 N°SERIE DU TYPE:X146789

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-

PTC:2200 **PAV**:1445 CU:755

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION : -

**USAGE EFFECTIF: VP** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 29/11/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 17/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au30/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **ALASORA - ANTANANARIVO** 



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:915070/ANT/004/SUR\_SITE/2021

De: RAKOTONDRATSIMA DATE 17/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5348TAG

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2200 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000

TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0