

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZANATSOA HELENE DIT MEE
ADRESSE : AMBANILALANA AMBALAVATO, **Tél.** 034 73 275 27
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **2127FE**

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 865165/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 30/09/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER
- JEU IMPORTANT AU VOLANT

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS