## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ARSENE

ADRESSE: SADJOAVATO, Tél. 032 04 407 04

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3755DH

**USAGE EFFECTIF: TMT** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 670

**DROIT:** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 0 **PV:** Ar 4 000

THT: Ar 11 000 TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

-----

**RECU N°: 925829/ANA/009/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 29/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARISOANDRAIBE Hery

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS