



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 877182/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 12/10/2021

NOM : RANOROSOA ESTHER 0330842905

ADRESSE : 141 BE AMBOAVAHY AMBOHIMANARINA

TELEPHONE : 033084205

PROFESSION :-

NUM IMM : 9029TU

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : L911B

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :15

N°SERIE DU TYPE:35300214869993

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :35290610683639

PTC :8990

PAV :4250

CU :4740

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1982

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 11/10/2021

PATENTE : 2018

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :RAKOTOMAMONJY Faraniaina

Validité de circulation jusqu'au12/04/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9029TU**

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

8990

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 20 400**