## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIAMANJAKA MAMY NIRINA ADRESSE: LOT 153 FARALAZA 0342760918, Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 7596TBF

**USAGE EFFECTIF: TM16** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 26000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-MORAMANGA

-----

RECU N°: 873867/TNA/018/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RAJOSEFA Mondain

Opérateur : ANDRIAMANJAVASOA

NIARONANAMBATRA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS-08

**NOVEMBRE 2021**