## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO-ANTANANARIVO

-----

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

**BETONGOLO-ANTANANARIVO** 



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 871103/ANT/002/SUR\_SITE/2021 DATE: 06/10/2021

**NOM**: CAMARA MAMADY

**ADRESSE**: 1750 67 HA NORD EST **TELEPHONE**: 0344438705

**PROFESSION**: COMMERCANT

NUM IMM : 2663TBE MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : 7L CARROSSERIE : CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:WVGZZZ7LZ5D007335

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:-

PTC :3100 PAV :2326 CU :774

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2006

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE

LE:06/10/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 06/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 06/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFIMANDROSO Heriniaina Elien Validité de circulation jusqu'au06/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 871103/ANT/002/SUR\_SITE/2021** 

De: CAMARA MAMADY DATE 06/10/2021

Ar 3 600

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2663 TBE

USAGE EFFECTTF: VP300 (Age > 5 ans)

TVA

PLACE ASSISE : 5
PTC 3100

DROIT Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000

PV Ar 2 000

CARTE Ar 0

THT Ar 18 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 21 600**