

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: MOHAMADY ISMALDJEE TASMINE**

**ADRESSE : VILLA MANDROSO CN° 6 PLLE 14/22 SALAZAMAY SUD -  
0340568901, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8216AF**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1765

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 905904/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 09/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FILTRE A AIR A POSER

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS 14/11/2021**