DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 864014/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 29/09/2021

NOM: HOUSSEN NIRINA OLIVA

ADRESSE: LOT 26 CITE MANDROSEZA 0343661892 TELEPHONE:

PROFESSION: PERCEPTEUR PRINCIPAL

NUM IMM: 8044TBB MARQUE: RENAULT COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: JAO4B5 CARROSSERIE: CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :7 N°SERIE DU TYPE:£ 820047

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 117386

PTC :1800 PAV :1250 CU :550

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 07/07/2020

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au29/09/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:864014/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: HOUSSEN NIRINA OLIVA DATE 29/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8044TBB

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1800 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**