



**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 581252/ANT/023/SUR SITE/2020

**DATE :** 30/11/2020

**NOM :** ECAR SALESIENS DON BOSCO

**TELEPHONE :**

**ADRESSE :** BP 2 BETAFO

**PROFESSION :-**

**NUM IMM :** 0861TM

**MARQUE :**DAIHATSU

**COMMUNE :** BETAFO

**GENRE :** VP

**TYPE :** F75LV-B

**CARROSSERIE :**BREAK

**SOURCE D'ENERGIE :**GASOIL

**PUISSANCE :**11

**N°SERIE DU TYPE:**6 3 4 0 1 6

**PLACE ASSISE :** 5

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :**2020

**PAV :**1455

**CU :**565

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1988

**USAGE EFFECTIF :** VP

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 25/07/2019

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 30/11/2020

**Nom du vérificateur :**Mr RAKOTOARIMANANA Romain Emilien

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :**ANDRIANANTENAINA Tolojanahary

**Validité de circulation jusqu'au** 30/10/2021

**APTE**