DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907092/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

NOM: RANDRIAMASY MINOSOA

ADRESSE: E A 56 I BIS ANTSAHATSIRESY **TELEPHONE:**

PROFESSION: COMPTABLE

NUM IMM: 3298TBJ **MARQUE**:HYUNDAI **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP **TYPE**: BT51VP **CARROSSERIE** :CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL **PUISSANCE:**5 N°SERIE DU TYPE:9U855322

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:1365 **PAV**:847 ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2009

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: -**DELIVREE LE**:01/01/2011

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 06/11/2018

PATENTE:-ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au 10/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:907092/ANT/004/SUR_SITE/2021

CU:518

De: RANDRIAMASY MINOSOA DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3298TBJ

USAGE EFFECTTF :VP

TVA

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1365 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0

Ar 4 400