## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

\_\_\_\_\_

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 877112/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 12/10/2021

**NOM**: RANJALAHY GERMAIN

ADRESSE: LOT N 56 BIS AMBOHINDRAZAKA /0341782447 TELEPHONE:

**PROFESSION**: CHEF D'USINE

NUM IMM : 3138TABMARQUE :RENAULTCOMMUNE : ALASORAGENRE : CTTETYPE : F40TP5CARROSSERIE :FOURGONSOURCE D'ENERGIE :ESSENCEPUISSANCE :6N°SERIE DU TYPE:16612744

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: B011939

PTC :1525 PAV :875 CU :650

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans) NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 06/10/2020

PATENTE: ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 12/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

**(** 

De: RANJALAHY GERMAIN DATE 12/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3138TAB

USAGE EFFECTTF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: PTC 1525 Ar 6 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 8 000 TVA Ar 1 600

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 9 600