

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIATSITOHAINA LAZA JOSOA
ADRESSE : LOT II K 31 ANKADIVATO, **Tél.** 0345390492
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2519TM

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1400

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 923662/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 26/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN A MAIN INOPERANT
- POT D'ECHAPPEMENT A REPARER

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS-01/12/2021