## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 925358/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 29/11/2021

**NOM**: RAKOTOARIMANANA PAUL

ADRESSE: LOT AMBATOMANGA MANJAKANDRIANA TELEPHONE:

**PROFESSION**:TRANSPORTEUR

NUM IMM: 1108TAF MARQUE: MERCEDES BENZ COMMUNE: ANTANANARIVO 0330522364

GENRE : CAM TYPE : 1922/19 CARROSSERIE : FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :29 N°SERIE DU TYPE:62100615036976

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 42190519065615

PTC :19000 PAV :7900 CU :11100

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1989

USAGE EFFECTIF: TM16 NR CARTE VIOLETTE: 0 DELIVREE LE: 06/06/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 05/06/2020

**PATENTE**: 0063407/2019 **ANI**: 0 **APTITUDE**: **APTE Visite du** 29/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

 $Validit\'e \ de \ circulation \ jusqu'au 08/06/2022$ 

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

**(** 

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:925358/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RAKOTOARIMANANA PAUL DATE 29/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1108TAF

**USAGE EFFECTTF**:TM16

PLACE DEBOUT: PLACE ASSISE: 3 PTC 19000 Ar 39 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 43 000 TVA Ar 8 600

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 51 600**