## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMANANJATOVO MALALATIANA **ADRESSE** : LOT IVF JA AMBODIHADY, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4198TBA

**USAGE EFFECTIF:** TM16

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 22500

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 43 000
TVA: Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 904094/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 08/11/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS